

A.S. 2022/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" Via Volpi, n. 22. 30174 – VENEZIA GAZZERA Tel./Fax 041915909	Circ. n. 183 del 31.01.23
----------------	--	------------------------------

Al personale docente e non docente

Scuola dell'Infanzia **"M.POPPINS"**

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Volpato Luciano

All'RLS

AL Aspp del plesso

All'albo

Agli atti

I.C.S. "DON LORENZO MILANI"-VENEZIA Prot. 0000545 del 31/01/2023 VI-9 (Uscita)
--

Oggetto: Sicurezza nell'ambiente di lavoro a.s. 2022/2023 - RISCHI SPECIFICI Plesso "M.POPPINS".

Si emanano le seguenti disposizioni per garantire la sicurezza all'interno della scuola per evitare i rischi legati alle attività di seguito elencate nonché i rischi legati ai locali e rischi particolari:

Il personale scolastico è invitato a:

- non accumulare carta o altri materiali facilmente combustibili e non porli vicino a dispositivi elettrici in tensione (Computer, fotocopiatrici, telefonia fissa ecc...);
- non porre materiali in posizione elevata da cui possano cadere;
- evitare di usare il cortile ad est nella parte verso nord per la presenza di spigolo vivo sul muretto porta rete della casa di confine, per la presenza di recinzione verso privato in colonnine con vuoti di 15 cm. È possibile l'introduzione di arti da parte dei bambini;
- data la presenza di radici sporgenti sul terreno è essenziale intensificare la sorveglianza in giardino;
- nella parte a ovest del cortile sono presenti dei rialzi molto elevati e pertanto è necessario vietare agli alunni l'area, delimitandola con del nastro bianco e rosso;
- nel locale ufficio è presente una taglierina non protetta: custodirla in luogo o armadio chiuso, non accessibile;
- la rampa interna del plesso presenta una pavimentazione con linoleum che risulta essere molto scivolosa, lunga e senza pianerottolo: evitare che gli alunni la percorrano;
- nello spazio occupato dalla sezione-gruppo 3 sono presenti delle colonne con spigoli in cemento: si ricorda al personale di porre dei suppellettili che impediscano l'impatto;
- nelle terrazze esterne sono presenti delle ringhiere con spazi verso fioriere di 30 cm: lo spazio agli alunni è interdetto;
- relativamente alle finestre nei locali bagno intensificare la sorveglianza, aprirle per areazione esclusivamente in assenza degli alunni e in presenza del personale scolastico;
- relativamente alle finestre nelle aule, disporre il mobilio in modo che non sia possibile l'arrampicamento degli alunni; intensificare la sorveglianza;
- chiedere spiegazione sul funzionamento degli impianti di allarme;
- controllare periodicamente le piantine di esodo e sistemare quelle non conformi al Piano di emergenza;

- se si usano vernici o altro con il simbolo di pericolo (escluso l'incendio), eliminare o sostituire questi prodotti con vernici ad acqua o altre sostanze non pericolose;
- non utilizzare in attività con gli alunni le sostanze con simboli di pericolo in etichetta;
- conservare le sostanze con simboli di pericolo in etichetta in locale chiuso a chiave e segnalarlo con l'apposita segnaletica;
- le sostanze infiammabili (vernici o altro) ad eccezione dei detergenti disinfettanti per mani, possono essere detenute, fino ad un massimo di 20 litri, in locale aventi le caratteristiche di deposito (compartimentazione REI 60, areazione, ecc.);
- non impiegare acido muriatico o ammoniaca;
- custodire i detersivi in locale chiuso con segnaletica appropriata;
- i prodotti alcolici per la disinfezione delle mani, classificati come infiammabili, vanno mantenuti in locali aventi caratteristiche di deposito, verificando periodicamente il quantitativo massimo ammesso;
- nell'attività di sollevamento e accudienza dei bambini, compiere queste azioni solo in situazione di emergenza e adottare le modalità di sollevamento tali da limitare i danni;
- mantenere la sospensione del riposo pomeridiano.

Bisogna provvedere ad esporre i seguenti avvisi:

- Nel cortile ad ovest:
 - Nei rialzi molto alti senza ringhiera: mantenere l'interdizione agli alunni e mettere avviso di divieto.
 - Mettere avviso all'ingresso servizi mensa interrotto del pericolo di scivolamento.
 - Installare le indicazioni di sicurezza nel locale tecnico dove si trova il quadro elettrico.
 - Interdire l'accesso alla rampa interna e collocare avviso di pericolo di caduta.
- Nei servizi mensa:
 - Porre avviso: contiene attrezzi vari, tenere chiuso a chiave.
 - Porre una fascia di gommapiuma alla base degli estintori o porre scatola con spigoli arrotondati.
 - Porre simbolo convenzionale nel deposito detersivi e attrezzi.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

(fasc. Sicurezza a.s. 2022/2023/titolo: VI-Finanza e patrimonio/classe:9-DVR e Sicurezza/uffici assegnatari: ufficio del Dsga /destinatario: personale Mary Poppins, Rspp, Rls)