

A.S. 2021/22	<p style="text-align: center;"><b>Istituto Comprensivo "DON LORENZO MILANI"</b></p> <p style="text-align: center;">Via Volpi, 22 30174 Venezia-Gazzera tel./fax. 041915909 C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 email:veic845009@istruzione.it – <a href="mailto:veic845009@pec.istruzione.it">veic845009@pec.istruzione.it</a> sito web:icdonmilanimestre.edu.it</p>	Circ. n.217 del 28.01.2022
--------------	---	-------------------------------

I.C.S. "DON LORENZO MILANI"-VENEZIA  
Prot. 0000557 del 28/01/2022  
VI-9 (Uscita)

(in uscita)

(fasc. Sicurezza Covid-19 a.s. 2021/2022/titolo: VI-Finanza e patrimonio/classe:9-DVR e Sicurezza/uffici assegnatari: ufficio del Dsga /destinatario: personale Mary Poppins, Rspp, Rls)

Al personale docente e non docente  
Scuola dell'Infanzia **"M.POPPINS"**  
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Ing. Volpato Luciano  
All'RLS  
All'albo  
Agli atti

**Oggetto: Sicurezza nell'ambiente di lavoro a.s. 2021/2022 - RISCHI SPECIFICI Plesso "M.POPPINS".**

Si emanano le seguenti disposizioni per garantire la sicurezza all'interno della scuola per evitare i rischi legati alle attività di seguito elencate nonché i rischi legati ai locali e rischi particolari:

Il personale scolastico è invitato a:

- non accumulare carta o altri materiali facilmente combustibili e non porli vicino a dispositivi elettrici in tensione (Computer, fotocopiatrici, telefonia fissa ecc...).
- Non porre materiali in posizione elevata da cui possano cadere.
- Evitare di usare il cortile ad est nella parte verso nord per la presenza di spigolo vivo sul muretto porta rete della casa di confine, per la presenza di recinzione verso privato in colonnine con vuoti di 15 cm. È possibile l'introduzione di arti da parte dei bambini.
- Data la presenza di radici sporgenti sul terreno è essenziale intensificare la sorveglianza in giardino.
- Nella parte a ovest del cortile sono presenti dei rialzi molto elevati e pertanto è necessario vietare agli alunni l'area, delimitandola con del nastro bianco e rosso.
- Nel locale ufficio è presente una taglierina non protetta: custodirla in luogo o armadio chiuso, non accessibile.
- La rampa interna del plesso presenta una pavimentazione con linoleum che risulta essere molto scivolosa, lunga e senza pianerottolo: evitare che gli alunni la percorrano.
- Nella sezione-gruppo 3- sono presenti delle colonne con spigoli in cemento: si ricorda al personale di porre dei suppellettili che impediscano l'impatto.
- Nelle terrazze esterne sono presenti delle ringhiere con spazi verso fioriere di 30 cm: lo spazio agli alunni è interdetto
- Chiedere spiegazione sul funzionamento degli impianti allarme.
- Controllare periodicamente le piantine d'esodo e sistemare quelle non conformi al piano di emergenza.
- Se si usano vernici o altro con il simbolo di pericolo (escluso l'incendio), eliminare o sostituire questi prodotti con vernici ad acqua o altre sostanze non pericolose.
- Non utilizzare in attività con gli alunni le sostanze con simboli di pericolo in etichetta.

- Conservare le sostanze con simboli di pericolo in etichetta in locale chiuso a chiave e segnalarlo con l'apposita segnaletica.
- Le sostanze infiammabili (vernici o altro) ad eccezione dei detergenti disinfettanti per mani, possono essere detenute, fino ad un massimo di 20 litri, in locale aventi le caratteristiche di deposito (compartimentazione REI 60, areazione, ecc.).
- Nell'attività di sollevamento e accudienza dei bambini, compiere queste azioni solo in situazione di emergenza e adottare le modalità di sollevamento tali da limitare i danni.
- Mantenere la sospensione del riposo pomeridiano.
- Non impiegare acido muriatico o ammoniaca.
- Custodire i detersivi in locale chiuso con segnaletica appropriata.
- I prodotti alcolici per la disinfezione delle mani, classificati come infiammabili, vanno mantenuti in locali aventi caratteristiche di deposito, verificando periodicamente il quantitativo massimo ammesso

Bisogna provvedere ad esporre i seguenti avvisi:

- Nel cortile ad ovest:
  - Nei rialzi molto alti senza ringhiera: mantenere l'interdizione agli alunni e mettere avviso di divieto.
  - Mettere avviso nell'ingresso servizi mensa interrotto del pericolo di scivolamento.
  - Installare le indicazioni di sicurezza nel locale tecnico dove si trova il quadro elettrico.
  - Interdire l'accesso alla rampa interna e collocare avviso di pericolo di caduta.
- Nei servizi mensa:
  - Porre avviso: contiene attrezzi vari, tenere chiuso a chiave.
  - Porre una fascia di gommapiuma alla base degli estintori o porre scatola con spigoli arrotondati.
  - Porre simbolo convenzionale nel deposito detersivi e attrezzi.

La Dirigente scolastica  
 Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
 dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse